

Technische Änderung zu FreeCon Active Repeater

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden in einer geänderten Fassung geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle genannten Änderungen wurden vorgenommen, um unser kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung und laufende Produktentwicklung zu unterstützen.

1. Ausgangssituation

LED Anzeige "BF" leuchtet nicht wenn keine Verbindung zum Controller besteht.

2. Technische Änderung

Entsprechend der AIDA Spezifikation leuchtet nun die "BF" LED wenn keine Verbindung zum Controller aufgebaut ist.

Alte Version	Neue Version
FW 1.40.01 (PI Zertifikat Z12385)	FW 1.41.06

3. Grund der Änderung

LED Anzeige war nicht AIDA konform

4. Verfügbarkeit

Ab März 2019

5. Betroffene Artikel

2581810000 IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Wir hoffen, dass die Änderungen Ihrem Unternehmen zugute kommen und Sie nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden und entschuldigen uns im Falle von Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diesen Produktwechsel so reibungslos wie möglich mit minimalen oder keinen Geschäftsunterbrechungen zu erreichen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Details zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter dem folgenden Link: <http://www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**