

## Technische Änderung für passiven M12 Verteiler mit Zugfederanschluss

Sehr geehrte Damen und Herren,

die passiven M12 Verteiler, in denen eine Buchsenleiste mit Zugfederanschluss montiert wird, werden geändert. Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

### 1. Allgemeiner Überblick

**Art der Änderung:**  kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)  
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

#### Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix              | <input type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produktverbesserung          | <input type="checkbox"/> andere                        |

#### Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:


Die bislang eingesetzten Buchsenleisten mit Zugfederanschluss innerhalb der Haube werden abgekündigt.

### 2. Allgemeine Information

Die Buchsenleisten innerhalb der Montagehaube sind mit einem Zugfederanschluss ausgestattet. Aufgrund der Abkündigung dieser Produktfamilie müssen die eingesetzten Buchsenleiste ausgetauscht werden.

### 3. Änderungsdetails

Innerhalb der Montagehaube ist eine Kunststoffmontageplatte montiert, auf der zwei Buchsenleisten verschraubt sind. Bislang wurden sowohl eine 9- als auch eine 12-polige Buchsenleiste mit einem Zugfederanschluss verwendet. Diese werden durch steckkompatible Artikel mit einem PUSH IN Anschluss ersetzt. Hierdurch wird eine werkzeuglose Kontaktierung von Litzen mit Aderendhülsen ermöglicht. Alle technischen Spezifikationen der Verteiler wie bspw. Anschlussquerschnitt, Nennspannung, Nennstrom, etc. bleiben identisch.

Altes Design	Neues Design
 Artikelnummer 9-polig: <b>1690950000</b> - BLZF 3.50/09/180F SN OR BX Artikelnummer 12-polig: <b>1690980000</b> - BLZF 3.50/12/180F SN OR BX	 Artikelnummer 9-polig: <b>2459460000</b> - BLF 3.50/09/180F SN OR BX Artikelnummer 12-polig: <b>2459490000</b> - BLF 3.50/12/180F SN OR BX

#### 4. Betroffene Produkte

Die betroffenen Artikel entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Artikelnummer	Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
1782740000	SAI-8-MMH 5P M12 ZF	SAI-8-MMH 5P M12 PI
1782760000	SAI-8-MH-5P M12 ZF III	SAI-8-MH-5P M12 PI
1767880000	SAI-8-M 5P M12 ZF III	SAI-8-M 5P M12 PI
1752080050	SAI-4/6/8-MH BLZF3.5 SV	SAI-4/6/8-MH BLF3.5 SV
1752080000	SAI-4/6/8-MH BLZF3.5	SAI-4/6/8-MH BLF3.5
1782750000	SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5	SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5
1854000000	SAI-4-M 5P M12 ZF	SAI-4-M 5P M12 PI
1752083000	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF	SAI 4/6/8 MH-MHD BLF

#### 5. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung sofort in der Produktion umgesetzt wird. Aufgrund von bestehenden Lagerbeständen kann es zu Lieferungen der alten Version oder Mischlieferungen kommen.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdataen der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)