



OMNIMATE Signal BLZF 3.50 Änderung der Flanschkontur

Ausgangssituation

im Rahmen unserer ständigen Produktpflege und Produktverbesserungen hat sich die Flanschkontur der BLZF 3.50 geändert. Die Außenabmessungen und die technischen Daten werden dadurch nicht beeinflusst.

Technische Änderung



Verfügbarkeit

Um eine Umstellung bei bestehenden Kunden möglichst einfach zu gestalten, wird diese Änderung schrittweise durchgeführt, ohne die Artikelnummern anzupassen. Eine Lagerbereinigung wird nicht durchgeführt. Somit kann es in der Übergangszeit zu einer Mischbelieferung an einzelne Kunden kommen, jedoch nie zu einer Vermischung in einer Verpackung.

Betroffene Produkte

- BLZF 3.50/../180F...

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Lüning

Product Support Manager Device Connectivity
Signal Connectors

Johann Klippenstein

Head of Product Management
Device Connectivity

Weidmüller – Your partner in Industrial Connectivity
We look forward to sharing ideas with you – **Let's connect.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold, Germany