

Technische Änderung für gerade M12 Leitungen mit LED-Funktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten M12 Leitungen mit LED-Funktion werden ab sofort geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitsellung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick

- Art der Änderung:** kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure |
| <input type="checkbox"/> Produktverbesserung | <input checked="" type="checkbox"/> andere |

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:



Fehlerhafte Bestückung der LED auf der einfließenden Leiterplatte

2. Allgemeine Information

Mit der bisherigen Bestückung leuchtet die gelbe LED bei einer Spannungsversorgung zwischen Pin 2 und Pin 3. Laut Spezifikation soll die gelbe LED jedoch bei einem Signal auf Pin 4 leuchten.

3. Änderungsdetails

Die Bestückung der Leiterplatte wird dahingehend geändert, dass die gelbe LED bei einem Signal von Pin 4 leuchtet.

Alter Schaltplan	Neuer Schaltplan
	

Bei den 3-poligen Versionen fehlt die weiße Ader (Pin 2 des neuen Schaltplans ist nicht angeschlossen).

4. Betroffene Produkte

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
1094190200	SAIL-M12BG-4-2L2.0U
1094190500	SAIL-M12BG-4-2L5.0U
1094191000	SAIL-M12BG-4-2L10U
1094192000	SAIL-M12BG-4-2L20U
1094192500	SAIL-M12BG-4-2L25U
1094193000	SAIL-M12BG-4-2L30U
1094194000	SAIL-M12BG-4-2L40U
1094195000	SAIL-M12BG-4-2L50U
2569900150	SAIL-M12BG-3L1.5TB
2569900300	SAIL-M12BG-3L3.0TB
2569901000	SAIL-M12BG-3L10TB
2700860500	SAIL-M12BG-4-2L5.0TB
2700861000	SAIL-M12BG-4-2L10TB

5. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung sofort in der Produktion umgesetzt wird.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und tun alles, um diese Produktumstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, ohne große Auswirkungen auf Lieferzeiten und allgemeine Funktionen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdataen der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

www.weidmueller.com