

## Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCI

Sehr geehrte Damen und Herren,


die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden in einer geänderten Fassung geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle genannten Änderungen wurden vorgenommen, um unser kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung und laufende Produktentwicklung zu unterstützen.

### 1. Ausgangssituation

- Verwendung des GFCI in grau ohne Kindersicherung

### 2. Technische Änderung

- Änderung der Farbe in weiß und mit Kindersicherung



### 3. Grund der Änderung

- Die alte Variante kann Aufgrund von Materialmangel vom Hersteller nicht verkauft werden

### 4. Verfügbarkeit

- Januar.2022

## 5. Betroffene Artikel

- 2003370000
- 2004810000

## 6. Daten

- PCN-PB47-20220114-00-A
- 14.01.2022

Wir hoffen, dass die Änderungen Ihrem Unternehmen zugute kommen und Sie nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden und entschuldigen uns im Falle von Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diesen Produktwechsel so reibungslos wie möglich mit minimalen oder keinen Geschäftsunterbrechungen zu erreichen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Details zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter dem folgenden Link:

<http://www.weidmueller.de/de/service/online-support-und-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**