

Technische Änderung der WF-Reihe

Sehr geehrte Damen und Herren,


Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.

1. Ausgangssituation

Die Bolzenklemmen werden mit einer Tellerfeder-Baugruppe bestückt, die aus 3 einzelnen Tellerscheiben besteht, die zu einer Baugruppe verbunden sind.

2. Technische Änderung

In Zukunft wird die Tellerfeder-Baugruppe ersetzt durch eine Federscheibe, die dieselben Anforderungen erfüllt und die bereits bei den Reihenklemmen der Familie der „WFF ... NFF“ eingesetzt wird.



3. Grund der Änderung

Diese Änderung dient der Verbesserung der Verfügbarkeit und die Herstellkosten, bzw. die Verkaufspreise stabil zu halten.

4. Verfügbarkeit

Diese Änderung fließt ab jetzt in die Produktion ein.

5. Betroffene Artikel

WF 6 NFF 1969000000
WF 8 NFF 1968960000
WF 10 NFF 1968950000
WF 12 NFF 1968940000

Wir folgen den Hinweisen unserer Kunden und arbeiten ständig an unseren Produkten, um diese nachhaltig zu verbessern. Diese Änderungen werden wir so reibungslos wie möglich und ohne Einfluß auf die Lieferzeiten und die Funktionsweise der Produkte durchführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro. Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement Reihenklemmen
Business Unit Rail Mounted Components

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**