

## Technische Änderung für M23 FixCon Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

die passiven Verteiler mit FixCon-Schnellanschluss und vertikalem M23-Steckverbinder werden geändert.  
Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

### 1. Allgemeiner Überblick

- Art der Änderung:**  kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)  
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

#### Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix              | <input type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produktverbesserung          | <input type="checkbox"/> andere                        |

#### Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:



Einsatz von bleifreiem M23-Steckverbinder mit Schnellanschluss-Kontur


### 2. Allgemeine Information

Der M23-Steckverbinder war bisher als bleihaltige Variante und einem Standard M23-Gewinde ausgeführt. Im Zuge der Produktänderung wird ein bleifreier M23-Steckverbinder (ohne RoHS-Ausnahme nach 6c) eingesetzt.

### 3. Änderungsdetails

Bislang wurde für den M23-Steckverbinder des betroffenen Artikels ein bleihaltiges Material verwendet. Im Zuge der Umstellung wird dieses auf ein bleifreies Material umgestellt. Des Weiteren verfügt der M23-Steckverbinder im neuen Design eine geänderte Kontur, wodurch der Anschluss von M23-Steckverbindern mit Schnellanschluss ermöglicht wird. Durch die Änderung ergeben sich Abweichungen in den Abmaßen zu dem bestehenden Artikel. Alle weiteren technischen Spezifikationen bleiben identisch.

Altes Design	Neues Design
	



#### 4. Betroffene Produkte

**1512950000** - SAI-4-S 5P FC NPN

**1847920000** - SAI-8-S 4P FC

**1847960000** - SAI-4-S 4P FC

**1847970000** - SAI-4-S 5P FC

**1848040000** - SAI-8-S 5P FC

**1861580000** - SAI-8-S 5P CNOMO

#### 5. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung voraussichtlich ab sofort in der Produktion umgesetzt wird. Aufgrund von Lagerbeständen kann es zu Mischlieferungen kommen.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktarten der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)