

(de) **Montageanleitung**
PV AC Steckverbinder

(en) **Assembly instructions**
PV AC connector

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

PV PS VAPM 5P F

2920110000

3026070000/00/12.2023



(de)

Sicherheitshinweise



Die Montage und Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

WARNING!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Bei Arbeiten an der elektrischen Installation besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- ▶ Stellen Sie vor Beginn sämtlicher Montagearbeiten sicher, dass die Zuleitung spannungsfrei geschaltet ist.
- ▶ Achten Sie auf eine korrekte Verdrahtung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für den Anschluss von PV-Wechselrichtern an das AC-Stromnetz vorgesehen. Der dreiphasige Steckverbinder ist für Kabelquerschnitte von max. 16 mm² geeignet.

(en)

Safety note



Assembly and installation may only be carried out by an electrician.

WARNING!

Risk to life due to electric shock



There is a risk of electric shock when working on the electrical installation.

- ▶ Before starting any assembly work, make sure that the voltage to the feed line is switched off.
- ▶ Ensure correct wiring.


Intended use

The product is intended for connecting PV inverters to the AC power grid. The three-phase connector is suitable for cable cross-sections of max. 16 mm².


3026070000/00/12.2023




1




2




3



4



Verriegelung optional / Lock optional



Zubehör / Accessories	
Gegenstück / Counterpart: PV BSS VAPM 5P M	2920100000
Abdeckung / Cover: PV BSS DL	2920120000
Verriegelung / Lock: PV PS ULTA	2920130000