

de Sicherheitshinweise

	Zur sicheren Installation und zum sicheren Betrieb des Gerätes ist Folgendes zu beachten: - Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden, das mit nationalen und internationalen Gesetzen, Vorschriften und Standards in der entsprechenden Einsatzregion vertraut ist. - Vor dem Abschluss des festen Einbaus darf am Gerät keine gefährliche Spannung angelegt werden. - Zur Installation in Zone 2 (22) oder Class I Division 2 sind grundsätzlich die Bedingungen und Vorschriften für den Ex-Bereich einzuhalten. - Das Gerät darf nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von 2 gemäß IEC 60664-1 verwendet werden. - Das Gerät muss in einem Gehäuse installiert werden, das mindestens einen Schutzgrad von IP54 gemäß IEC 60079-0 bietet. - UL: Das Gerät muss in einem Gehäuse mindestens der Schutzart IP54 eingebaut werden, das nur mit einem Werkzeug geöffnet werden kann. - Bei Installationen in Zone 2 / Class I Umgebungen muss sichergestellt sein, dass die Versorgungsanschlüsse gegen transiente Störungen über 140 % der Nennspannung geschützt sind. - Eine Zündung in einer potenziell explosionsgefährdeten Atmosphäre zu vermeiden, muss vor Installation und Wartungsarbeiten die Spannung abgeschaltet werden. Es dürfen keine unter Spannung stehenden Leitungen, Verbindungen oder Stecker getrennt oder angeschlossen werden, wenn eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. - Bei Anwendungen, in denen gefährliche Spannungen an den Ein-/Ausgängen des Gerätes angeschlossen sind, ist auf genügend Abstand bzw. Isolation von Leitungen, Anschlussklemmen und Gehäusen zur Umgebung (inkl. Nebengeräten) zu achten, um den Schutz vor elektrischem Schlag zu gewährleisten.
	WARNUNG - Alle gültigen technischen Anforderungen und Betriebshinweise sind vor der Installation, Inbetriebnahme und Wartung zu berücksichtigen. - Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubeinstrahlung, Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden. - Das Gerät darf keinem Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. - Das Ersetzen von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen. - Die Geräte oder Baugruppen dürfen nicht auf dem Weidmüller-Tragschienebus montiert oder von diesem entfernt werden, wenn ein explosives Gasgemisch vorhanden ist. - Alle Geräte können für Messkategorie II und Verschmutzungsgrad 2 verwendet werden. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie auch in einer Einsatzhöhe von bis zu 2000 m sicher funktionieren. - Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsanschlüssen ausgestattet und wird von einem Netzteil mit doppelter/verstärkter Isolierung versorgt. Der Netzschalter sollte leicht zugänglich sein und sich in der Nähe des Gerätes befinden. Dieser Netzschalter sollte als Trenneinheit für dieses Gerät gekennzeichnet sein. - Das Gerät ist als Open Type für Process Control Equipment zugelassen. Es muss in ein Gehäuse eingebaut werden, um Verletzungen zu vermeiden, die sich aus der Berührung leitfähiger Teile ergeben können. - Das Gerät darf in im spannungslosen Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
	VORSICHT Bei der Handhabung der Geräte sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu beachten.

(it) Indicazioni di sicurezza

	Per un'installazione e un esercizio sicuri dell'apparecchio occorre attenersi a quanto segue: • L'apparecchio può essere installato solo da personale specializzato e qualificato che abbia dimestichezza con le leggi, le normative e le direttive nazionali e internazionali per la regione di utilizzo in questione. • Non dare tensione elettrica pericolosa all'apparecchio prima della conclusione dell'installazione fissa. • Per l'installazione in Zona 2 (22) o Class I Division 2 occorre sempre rispettare le condizioni e le normative per gli ambienti a rischio di esplosione. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo in un'area con livello di inquinamento minimo 2, come definito in IEC 60664-1. • L'apparecchio deve essere installata in una custodia che garantisca una protezione minima contro l'ingresso di agenti esterni IP54, in conformità a IEC 60079-0. • UL: L'apparecchio deve essere installato in una custodia con grado di protezione minimo IP54 che possa essere aperta solo con l'uso di attrezzi. • Per le installazioni in Zona 2 / ambienti Class I occorre assicurarsi che gli attacchi per l'alimentazione siano protetti da disturbi transienti oltre il 140 % della tensione di alimentazione nominale. • Per evitare l'accensione in atmosfere potenzialmente pericolose, è necessario togliere la tensione prima dell'installazione e dei lavori di manutenzione. • Non scollegare o allacciare cavi, collegamenti o connettori sotto tensione in presenza di un'atmosfera potenzialmente esplosiva. • Per le applicazioni in cui vengono collegate tensioni pericolose agli ingressi/alle uscite dell'apparecchio, occorre mantenere una distanza di assicurare un isolamento sufficienti in relazione ai cavi, ai morsetti di collegamento e alle custodie rispetto all'ambiente circostante (compresi gli apparecchi accessori), al fine di garantire la protezione dalle scosse elettriche.
	AVVERTENZA
	• Tutti i requisiti tecnici e le indicazioni per l'uso devono essere tenuti in considerazione prima dell'installazione, della messa in servizio e della manutenzione. • Evitare la luce solare diretta, lo sviluppo di grandi quantità di polvere, il calore e le vibrazioni e gli urti meccanici. • L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o a forte umidità. • La sostituzione di componenti può compromettere la sicurezza intrinseca. • Gli apparecchi o i gruppi non devono essere montati né rimossi dal bus guida Weidmüller in presenza di una miscela di gas esplosiva. • Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati per la categoria di misura II e il grado di lordezza 2. Gli apparecchi sono progettati in modo da funzionare in sicurezza anche a un'altitudine massima di 2000 m. • L'apparecchio è munito di morsetti per il cablaggio del campo ed è alimentato da un alimentatore con isolamento doppio/rinforzato. L'interruttore di rete deve essere facilmente accessibile e trovarsi in prossimità dell'apparecchio. Tale interruttore di rete deve essere identificato come unità di sezionamento per l'apparecchio in questione. • L'apparecchio è omologato come Open Type per Process Control Equipment. Per evitare lesioni che potrebbero essere causate dal contatto con componenti conduttivi, l'apparecchio deve essere installato in una custodia. • L'apparecchio può essere pulito, a volta scollegato dalla tensione elettrica, con un panno leggermente inumidito con acqua distillata.
	ATTENZIONE
	• Per la manipolazione degli apparecchi occorre attenersi alle misure di sicurezza in materia di prevenzione delle scariche elettriche (ESD).

(en) Safety notices

	For safe installation and safe operation the following must be observed: • The device may only be installed by qualified personnel familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this region. • Until the device is installed, do not connect hazardous voltages to the device. • For installation in Zone 2 (22) or Class I Division 2, the conditions and regulations for the hazardous area must always be adhered to. • The device shall only be used in an area of not more than pollution degree 2 according to IEC/EN 60664-1. • The device shall be installed in an enclosure with a degree of protection of at least IP54 according to EN IEC 60079-0. • UL: The device must be installed in an enclosure with a degree of protection of at least IP54 that can only be opened using a tool. • In Zone 2 / Class I installations the installer has to ensure protection of supply terminals against transient voltages exceeding 140 % of the rated supply voltage. • To prevent ignition of explosive atmospheres, disconnect power before installation and service. No live cables, connections or plugs must be disconnected or connected if there is a potentially explosive atmosphere. • In applications where hazardous voltage is connected to in-/outputs of the device, sufficient spacing or isolation from wires, terminals and enclosure to surroundings (incl. neighbouring devices), must be ensured to maintain protection against electric shock.
	WARNING • Prior to installation, commissioning and maintenance of the device, the related safety regulations, technical specifications and operating instructions must be observed. • Direct sunlight, strong dust formation, heat, mechanical shocks and impacts must be avoided. • The device must not be exposed to rain or extreme humidity. • Substitution of components may impair intrinsic safety. • Do not mount or remove devices or assemblies from the Weidmüller DIN rail bus when an explosive gas mixture is present. • All devices can be used for Measurement Category II and Pollution Degree 2. The device is designed to be safe at least under an altitude up to 2000 m. • The device is provided with field wiring terminals and shall be supplied from a power supply having double or reinforced insulation. A power switch should be easily accessible and close to the device. The power switch shall be marked as the disconnecting unit for the device. • The device is approved as Open Type for Process Control Equipment. To prevent injury resulting from accessibility to live parts the equipment must be installed in an enclosure. • When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with distilled water.
	CAUTION • Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) are to be considered when handling the devices.

(es) Indicaciones de seguridad

	Para una instalación y funcionamiento seguros del equipo debe tener presente lo siguiente: • El aparato sólo debe ser instalado por personal técnico autorizado y familiarizado con las leyes, directivas y normas nacionales e internacionales de la región en la que está previsto realizar la instalación del equipo. • Antes de finalizar el montaje fijo, el aparato no debe exponerse a tensiones peligrosas. • Para la instalación en zona 2 (22) o Clase I División 2 deben cumplirse como norma general las condiciones y normativa para atmósferas explosivas. • El aparato solo debe utilizarse en áreas con un grado de contaminación mínimo de 2, tal como se especifica en la norma IEC 60664-1. • El aparato deberá instalarse en una caja que ofrezca, como mínimo, un nivel de protección IP54, tal como se especifica en la directiva IEC 60709-0. • UL: El aparato debe montarse en una carcasa de tipo de protección IP54 mínimo, para que sólo pueda abrirse con una herramienta. • En instalaciones en zona 2 / clase I debe asegurarse de que las conexiones de alimentación estén protegidas frente a perturbaciones transitorias de más del 140 % de la tensión de alimentación nominal. • Para evitar la ignición en atmósferas potencialmente explosivas debe cortarse la alimentación antes de llevar a cabo la instalación o el mantenimiento. • No deben desconectarse ni conectarse cables, conexiones o conectores eléctricos si existe una atmósfera explosiva. • En aplicaciones en las que hay tensiones peligrosas conectadas a las entradas/salidas del aparato, debe procurarse una distancia o aislamiento suficiente entre cables, bornes de conexión y carcasa y el entorno (incluidos aparatos secundarios) para asegurar la protección frente a posibles electrocuciones.
	ADVERTENCIA • Todos los requisitos técnicos e instrucciones de operación y funcionamiento vigentes deben tenerse presentes antes de la instalación, puesta en marcha o mantenimiento. • Debe evitarse la radiación solar directa, fuerte generación de polvo, calor, esfuerzos mecánicos y golpes. • El aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la fuerte presencia de humedad. • La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad propia • Los aparatos o grupos no deben instalarse ni desinstalarse en el bus de carril portante Weidmüller si en la atmósfera hay mezcla gaseosa explosiva en suspensión. • Todos los aparatos pueden utilizarse para la categoría de medición II y el grado de ensuciamiento 2. Los aparatos han sido diseñados de forma que incluso a una altura de utilización de hasta 2000 m pueda funcionar con seguridad. • El aparato está equipado con conexiones de cableado de campo y recibe suministro de una fuente de alimentación con aislamiento doble/reforzado. El interruptor de alimentación debería estar fácilmente accesible y se encuentra cerca del aparato. Este interruptor de alimentación debería estar señalizado como unidad de desconexión para este aparato. • El aparato está homologado como "Tipo Abierto" para Equipamiento de Control de Procesos. Debe integrarse en una carcasa para evitar accidentes que pudieran producirse con el contacto de partes conductoras. • El aparato puede limpiarse con un trapo ligeramente humedecido en agua destilada, una vez se encuentre libre de tensión.
	ATENCIÓN • Durante la manipulación de los aparatos deben observarse las medidas de protección frente a descarga electrostática correspondientes.

(fr) Consignes de sécurité

	Afin que l'installation et le fonctionnement de l'appareil soient sécurisés, tenir compte de ce qui suit : • L'appareil ne doit être installé que par une personne spécialisée qualifiée, familiarisée avec les lois, directives et normes nationales et internationales en vigueur dans la région d'utilisation du produit. • Avant de terminer le montage fixe, n'appliquer aucune tension dangereuse sur l'appareil. • Pour toute installation en zone 2 (22) ou Classe I Division 2, les conditions et prescriptions applicables en zone Ex doivent impérativement être respectées. • L'appareil doit être utilisé dans une zone de pollution degré 2 au moins, selon la norme CEI 60664-1. • L'appareil doit être monté dans un boîtier à l'indice de protection minimal IP54, conformément à la norme CEI 60079-0. • UL: L'appareil doit être monté dans un boîtier d'indice de protection minimum IP54, ne pouvant être ouvert qu'à l'aide d'un outil. • Dans les installations en environnement de zone 2 / Classe I, il faut s'assurer que les connexions d'alimentation sont protégées contre les perturbations transitoires de plus de 140 % de la tension d'alimentation nominale. • Afin d'éviter tout allumage dans une atmosphère potentiellement explosive, la tension doit être couplée avant installation et travaux d'entretien. Il est interdit de séparer ou de raccorder des lignes, connexions ou connecter sous tension lorsque l'on est en présence d'une atmosphère explosive. • Dans les applications pour lesquelles des tensions dangereuses sont appliquées aux entrées/sorties de l'appareil, il faut veiller à garder une distance ou une isolation suffisante entre les câbles, bornes de connexion et boîtier par rapport à l'environnement (appareils voisins compris) afin de garantir la protection contre les chocs électriques.
AVERTISSEMENT	
	• Toutes les exigences techniques et consignes d'utilisation doivent être prises en compte avant l'installation, la mise en service et la maintenance. • Éviter le rayonnement solaire direct, les fortes poussières, chaleurs, secousses mécaniques et les chocs. • L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à une forte humidité. • Le remplacement de composants peut entraver la sécurité intrinsèque. • Les appareils ou modules ne doivent pas être montés sur bus de rail support Weidmüller ni être ôté de celui-ci en présence d'un mélange gazeux explosif. • Tous les appareils peuvent être utilisés pour la classe de mesure II et le degré de pollution 2. Les appareils sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent même fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 2000 m, en toute sécurité. • L'appareil est équipé de connexions pour câblage en unité et s'alimente par un bloc secteur à isolation double/renforcée. L'interrupteur secteur doit être facile d'accès et se trouver à proximité de l'appareil. Cet interrupteur secteur doit être identifié comme unité de sectionnement pour cet appareil. • L'appareil est homologué OpenType pour la supervision. Il doit être intégré dans un boîtier afin d'éviter toute blessure qui pourrait résulter du contact direct avec des pièces sous tension. • L'appareil peut se nettoyer à l'état hors tension à l'aide d'un chiffon, légèrement humidifié à l'eau distillée.
ATTENTION	
	• Lors de la manipulation des appareils, respecter les dispositions adéquates de protection contre les décharges électrostatiques (pointes de tension).

zh 安全规程

	危险 为保证安装和操作安全, 请务必遵守下列规程: - 只有熟悉相关国家和国际的法规、法令和标准, 且具有相应资质的人员, 才能安装装置。 - 在装置安装妥当前, 切勿将危险电压接通至装置。 - 在 2 区 (22) 或 1 类 2 区安装时, 必须遵守工业危险区分类的条件和规定。 - 设备仅可用于污染程度不大于 2 的区域, 如同 IEC 60664-1 中的定义。 - 设备应安装在符合 IEC 60079-0 规定的 IP54 最低防护等级的机柜中。 - UL: 该设备必须安装在防护等级不低于 IP54, 且只能使用工具打开的壳体中。 - 在区域 2 或 I 类安装中, 安装人员必须确保对电源端子进行保护, 以防瞬态电压超过额定供电电压的 140 %。 - 为防止在有爆炸危险的环境中引燃, 在进行安装和维护操作前必须断开电源。如果存在潜在爆炸性环境, 则不得断开或连接带电的电缆、接线点或插头。 - 在应用中, 装置的输入/输出如果要接入危险电压, 必须保证导线、端子和外壳与四周 (包括相邻的装置) 之间有充分的空间间隔或警告, 以确保防触电保护有效。
	警告 - 必须遵照相关安全规程、技术规格和操作规程, 对设备进行安装、试运行和维护。 - 必须避免阳光直射、大量灰尘积聚、受热、机械冲击和撞击。 - 装置不得暴露在雨中或极潮湿的环境中。 - 更换组件可能会有损本项安全。 - 存在爆炸性气体混合物时, 请勿安装或拆卸魏德米勒端子导轨总线上的设备或组件。 - 所有装置应符合 II 类测量和污染等级 2 级的要求。该装置的设计保证其在海拔 2000 米以内能安全工作。 - 装置配有接线端子, 且其电源具有双重绝缘或强化绝缘。电源开关临近装置, 易操作。电源开关显示为装置的断开单元。 - 该设备被认定为“开放式过程控制设备”。为避免因接触带电部件而造成伤害, 必须将该设备安装在外壳中。 - 断开电源后, 可以将布块用蒸馏水沾湿, 以清洁装置。 注意 - 在对装置进行操作时, 必须注意对静电放电 (ESD) 采取适当的安全措施。

de Bedienungsanleitung

Passiver Temperaturwandler

(en) Operating instructions

- Passive temperature converter

(fr) Mode d'emploi

Convertisseur de mesure de température passif

it Istruzioni per l'uso

Convertitore di misura termico passivo

(es) Instrucciones de empleo

Convertidor de medida de temperatura pasivo

zh 操作规程

无源温度转换器

ACT20M-RTCI-CO-OLP-S	1435590000
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S	1435610000

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


32758 Detmold, Germany

T +49 5231 14-0

F +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

1436600000/08/11.2023



de Der passive, konfigurierbare Temperaturwandler ACT20M-RTCI-CO-OLP-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD (Typ Pt100) oder TC (Typ J, K) Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (output loop powered). Der passive, konfigurierbare Temperaturwandler ACT20M-RTI-CO-EOLP-S verfügt über keine galvanische Trennung und besitzt keinen TC-Eingang.

en The ACT20M-RTCI-CO-OLP-S passive configurable temperature converter isolates and converts analogue signals. An analogue RTD (Type Pt100) or TC (Type J, K) input signal is linearly converted into an analogue output signal and galvanically isolated. The power supply occurs through the output measuring circuit (output loop powered). The ACT20M-RTI-CO-EOLP-S passive configurable temperature converter does not have any galvanic isolation and has no TC input.

fr Le convertisseur de mesure de température passif configurable ACT20M-RTCI-CO-OLP-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d'entrée analogique RTD (Type Pt100) ou TC (Type J, K) est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'alimentation en tension s'effectue par un circuit de mesure de sortie (output loop powered ou alimentation par boucle de sortie). Le convertisseur de mesure de température passif configurable ACT20M-RTI-CO-EOLP-S n'offre pas d'isolation galvanique et ne comporte pas d'entrée TC.

it Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTCI-CO-OLP-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) viene convertito linealmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione avviene tramite il circuito di misura d'uscita (output loop powered). Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTI-CO-EOLP-S non dispone di isolamento galvanico né di ingresso TC.

es El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTCI-CO-OLP-S pasivo y configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. La alimentación de tensión se realiza a través del circuito de medición de salida (output loop powered). El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-CO-EOLP-S pasivo y configurable no cuenta con separación galvánica ni entrada TC.

zh ACT20M-RTCI-CO-OLP-S 可配置温度变送器能够分离并转换模拟信号。模拟 RTD (Pt100 型) 或 TC (类型 J、K) 输入信号线性转换为经电气隔离的模拟输出信号。通过输出测量电路进行供电 (输出回路供电)。ACT20M-RTI-CO-EOLP-S 无源可配置温度变送器具有相同功能, 但不提供电气隔离, 也没有 TC 输入端。

Montage und Demontage / Mounting and demounting / Montage et démontage / Montaggio è smontaggio / Montaje y desmontaje / 安装和拆卸






Abb. / Fig. 2

- de** Das Gerät kann auf eine TS 35 Tragschiene aufgerastet werden (siehe Abb. 1). Demontieren Sie das Gerät, indem Sie den Rastfuß mit einem Schraubendreher entriegeln (siehe Abb. 2). Fixieren Sie das Gerät oder die Gerätegruppe beidseitig mit einem Endwinkel, z. B. WEW 35/1 SW (Best.-Nr. 1162600000) oder WEW 35/2 SW (Best.-Nr. 1061210000).
- en** The product is designed to be mounted onto a TS 35 DIN rail (see Fig. 1). Dismantle the device by releasing the clip-in foot using a screwdriver (see Fig. 2). Fix the device or the device group on both sides with an end bracket, e.g. WEW 35/1 SW (order no. 1162600000) or WEW 35/2 SW (order no. 1061210000).
- fr** L'appareil peut se clipser sur un rail support TS 35 (voir Fig. 1). Démontez l'appareil en détachant le pied encliquetable à l'aide d'un tournevis (voir Fig. 2). Fixer l'appareil ou le groupement d'appareils des deux côtés à l'aide d'une équerre de blocage, par ex. WEW 35/1 SW (commande n° 1162600000) ou WEW 35/2 SW (commande n° 1061210000).
- it** L'apparecchio può essere montato a scatto su una guida di supporto TS 35 (vedere Fig. 1). Smontare il dispositivo sbloccando con un cacciavite il piedino di bloccaggio (vedere Fig. 2). Fissare il dispositivo o il gruppo di dispositivi su entrambi i lati con un terminale di fissaggio, ad esempio WEW 35/1 SW (N° cat. 1162600000) o WEW 35/2 SW (N° cat. 1061210000).
- es** El equipo puede acoplarse a un carril portante TS 35 (véase la Fig. 1). Desmonte el dispositivo soltando el pie de enclavamiento con ayuda de un destornillador (véase la Fig. 2). Fije el dispositivo o el grupo de dispositivos a ambos lados con un ángulo de fijación lateral, como, por ejemplo, el artículo WEW 35/1 SW (n.º de pedido 1162600000) o WEW 35/2 SW (n.º de pedido 1061210000).
- zh** 产品的设计能完美贴合 TS 35 DIN 导轨 (参见图1)。拆卸设备时, 使用螺丝刀松开夹入式支脚 (参见图2)。将设备或设备组的两侧均固定于一个尾部端子上, 例如 WEW 35/1 SW (订货号 1162600000) 或 WEW 35/2 SW (订货号 1061210000)。

Anschlussbelegung / Electrical connections / Brochage / Assegnazione dei morsetti / Asignación de conexiones / 电气连接




Terminal	ACT20M-RTCI-CO-OLP-S 1435590000				
	Input				Output
	RTD			TC	mA
	2 wire	3 wire	4 wire		
1		Sense–	Sense–	CJC+ *	
2	R	R–	R–	TC– / CJC– *	
3	R	R+	R+	TC+	
4			Sense+	CJC– *	
5					+
6					–
7					
8					

* optional / optional / optionnel / opzionale / opcional / 可选

Terminal	ACT20M-RTI-CO-EOLP-S 1435610000			
	Input			Output
	RTD			mA
	2 wire	3 wire	4 wire	
1		Sense–	Sense–	
2	R	R–	R–	
3	R	R+	R+	
4			Sense+	
5				+
6				–
7				
8				

Markierung / Marking / Marquage / Marcatura / Marcado / 标记



- de** Frontabdeckung vorgesehen für das Anbringen eines 5 x 7,5 mm Weidmüller MultiCard Markierers, Typ MF 5/7.5 MC.
- en** Front cover designed for fixing a 5 x 7.5 mm Weidmüller MultiCard marker, type MF 5/7.5 MC.
- fr** Capot avant prévu pour installer un repère Weidmüller MultiCard 5 x 7,5 mm, type MF 5/7.5 MC.
- it** Copertura frontale predisposta per l'applicazione di un marcatore MultiCard Weidmüller da 5 x 7,5 mm, tipo MF 5/7.5 MC.
- es** Cubierta frontal prevista para la colocación de un marcador multitargeta Weidmüller de 5 x 7,5 mm, de tipo MF 5/7.5 MC.
- zh** 前盖板能容纳 5 x 7.5 mm 魏德米勒 MultiCard MF 5/7.5 MC 标识牌。

Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione / Configuración / 配置

		S1		
RTD & TC sensor type		1	2	3
Pt100 2 wire				
Pt100 3 wire				
Pt100 4 wire				
J (internal CJC) 1)				
K (internal CJC) 1)				
J (external CJC) 1) 2)				
K (external CJC) 1) 2)				

Output		4	5	6
4...20 mA				
20...4 mA				

Sensor error detection		7
none		
enabled		

Output error level		8
downscale		
upscale		

Noise suppression		9
50 Hz		
60 Hz		

Response time		10
< 30 ms		
300 ms		

		Temperature range [°C]									
		Pt100: -200...+850 °C // TC K: -100...+1200°C // TC K: -180...+1372 °C									
		Min. Temp.	1	2	3	4	Max. Temp.	5	6	7	8
		-200					0				
		-180					5				
		-150					10				
		-100					15				
		-50					20				
		-25					25				
		-10					30				
		-5					35				
		0					40				
		5					45				
		10					50				
		20					55				
		25					60				
		50					65				
		100					70				
		200					75				
							80				
							85				
							90				
							95				
							100				

= ON

- 1) nur / only / seulement / solo / sólo / 仅: 1435590000
2) optional / optional / optionnel / opzionale / opcional / 可选

de Konfiguration

GEFAHR	

Die DIP-Schalter befinden sich seitlich am Gerät und können mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden. Für die Konfiguration der DIP-Schalter muss das Gerät spannungsfrei sein.

en Configuration

DANGER	

The DIP switches are located on the side of the device and can be adjusted with a small screw driver. The device must be disconnected from the voltage supply when configuring the DIP switches.

fr Configuration

DANGER	

Les contacts DIP se trouvent sur le côté de l'appareil et se règlent à l'aide d'un petit tournevis. Pour la configuration des interrupteurs DIP, l'appareil doit être hors tension.

it Configurazione

PERICOLO	

I DIP switch si trovano sul fianco dell'apparecchio e possono essere impostati con un piccolo cacciavite. Per la configurazione degli DIP SWITCH dell'apparecchio non deve essere sotto tensione.

es Configuración

PELIGRO	

Los interruptores DIP se encuentran a un lateral del dispositivo y pueden ajustarse mediante un pequeño destornillador. Para la configuración de los interruptores DIP, el aparato ha de encontrarse libre de tensión.

zh 配置

危险	

DIP 开关在设备侧, 可使用一把小螺丝刀进行调节。配置 DIP 开关时, 必须先将设备断电。

Werkseinstellung / Factory setting / Réglage d'usine / Impostazione di fabbrica / Ajuste de fábrica / 出厂设置

Sensor type	3)
Min. temperature	3)
Max. temperature	3)
Output	4...20 mA
Sensor error detection	enabled
Output error level	downscale
Noise suppression	50 Hz
Response time	< 30 ms

3) benutzerdefinierte Einstellung / custom setting / réglage personnalisés / impostazione personalizzate / ajuste personalizada del usuario / 自定义设置

Technische Daten	Technical specifications	Caractéristiques techniques	Dati tecnici	Datos técnicos	技术参数		
Eingang	Input	Entrée	Ingresso	Entrada	输入	1435590000	1435610000
Sensortyp	Sensor type	Type de capteur	Tipo di sensore	Tipo de sensor	传感器类型	RTD (Pt100), TC (J, K)	RTD (Pt100)
Messbereich	Measurement range	Etendue de mesure	Campo di misura	Rango de medición	测量范围	Pt100: -200...+850 °C TC J: -100...+1200 °C TC K: -180...+1372 °C	Pt100: -200...+850 °C – –
Max. Sensorkabelwiderstand (pro Leitung), RTD (Pt100) / TC (J, K)	Max. sensor cable resistance (per conductor), RTD (Pt100) / TC (J, K)	Résistance max. du câble de capteur (par ligne), RTD (Pt100) / TC (J, K)	Max. resistenza cavo sensore (per conduttore), RTD (Pt100) / TC (J, K)	Máx. resistencia del cable del sensor (por conductor), RTD (Pt100) / TC (J, K)	最大传感器电缆电阻（每条导线），RTD (Pt100) / TC (J, K)	50 Ω / 10 kΩ	50 Ω / –
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes (3/4-Leiter)	Effect of sensor cable resistance (3/4-wire)	Incidence de la résistance du câble de capteur (3/4 conducteurs)	Resistenza del cavo sensore (3/4 conduttori)	Influencia de la resistencia del cableado del sensor (conductor 3/4)	传感器导线电阻的影响 (3/4线制)	< 0.002 Ω/Ω	
Kaltstellenkompensation intern, Δt = Innentemperatur – Umgebungstemperatur	Cold junction compensation internal, Δt = internal temperature – ambient temperature	Compensation de soudure froide interne, Δt = température intérieure – température ambiante	Compensazione interna del giunto freddo, Δt = temperatura interna – temperatura ambiente	Compensación interna de puntos fríos, Δt = temperatura interna – temperatura ambiente	外置冷端补偿, Δt = 内部温度 – 环境温度	±(2.0 °C + 0.4 °C x Δt)	
Ausgang	Output	Sortie	Uscita	Salida	输出		
Ausgangsstrom	Output current	Courant de sortie	Corrente di uscita	Corriente de salida	输出电流	4...20 mA / 20...4 mA	
Sensor-Fehlererkennung	Sensor error detection	Détection de défaut capteur	Identificazione errori sensore	Detección de error del sensor	传感器错误检测	3.5 mA / 23 mA / none	
Stromgrenze	Current limit	Limite de courant	Limiti di corrente	Límite de corriente	电流限值	< 4 mA (average), < 60 mA (pulse current), low duty cycle	
Ausgangsverhalten im Fehlerfall gemäß NAMUR NE43	Output behaviour in the event of an error according to NAMUR NE43	Comportement de sortie en cas d'erreur selon NAMUR NE43	Funzionamento in uscita in caso di errore in base a NAMUR NE43	Comportamiento de salida en caso de error según NAMUR NE43	根据 NAMUR NE43，发生错误时的输出行为	Upscale: > 21 mA @ 600 Ω Downscale: 3.5 mA	
Versorgungsspannung über die Ausgangsstromschleife	Power supply over output loop current	Alimentation en tension par la boucle de courant de sortie	Alimentazione tramite loop di corrente d'uscita	Tensión de alimentación a través del lazo de corriente de salida	电源（输出侧电流回路）		
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Tensión de alimentación	电源电压	16.8...31.2 V DC	
Verlustleistung	Power consumption	Puissance dissipée	Potenza dissipata	Potencia de pérdida	功耗	≤ 1 W	
Allgemeine Daten	General data	Données générales	Dati generali	Datos generales	通用数据		
Absolute Genauigkeit	Absolute accuracy	Précision absolue	Precisione assoluta	Precisión absoluta	绝对精准度	< ±0.05 % of span	< ±0.1 % of span
Grundgenauigkeit, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Basic accuracy, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Précision de base, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Precisione di base, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Precisión básica, RTD (Pt100) / TC (J, K)	基本准确度，RTD (Pt100) / TC (J, K)	≤ ±0.1 °C / ≤ ± 0.5 °C	≤ ±0.2 °C / –
Temperaturkoeffizient, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Temperature coefficient, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Coefficient de température, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Coefficiente termico, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Coefficiente de temperatura, RTD (Pt100) / TC (J, K)	温度系数, RTD (Pt100) / TC (J, K)	Pt100: ≤ 0.01 % of span/°C or 0.02 °C/°C TC (J, K): 0.1 °C/°C	Pt100: ≤ 0.01 % of span/°C or 0.02 °C/°C –
Sprungantwortzeit (0...90 %)	Step response time (0...90 %)	Temps de réponse indicielle (0...90 %)	Tempo di risposta all'impulso (0...90 %)	Tiempo de respuesta gradual (0...90 %)	阶跃响应时间 (0...90 %)	< 30 ms	
Höhe x Breite x Tiefe	Height x Width x Depth	Hauteur x Largeur x Profondeur	Altezza x Larghezza x Profondità	Altura x Ancho x Profundidad	高 x 宽 x 深	114.3 x 6.1 x 112.5 mm	
Schutzart	Degree of protection	Degré de protection	Grado di protezione	Grado de protección	保护类型	IP20	
Drehmoment Anschlussklemme	Torque connection terminal	Couple borne de raccordement	Coppia di serraggio morsetto di collegamento	Par de apriete del terminal de conexión	扭矩连接端子	0.5 Nm	
Leiterquerschnitt (Nenn./min./max.)	Conductor cross-section (nom./min./max.)	Section de conducteur (nom./min./max.)	Sezione del conduttore (nom./min./max.)	Sección del conductor (nom./mín./máx.)	导体横截面 (标称/最小/最大)	2.5 / 0.5 / 2.5 mm²	
Gewicht	Weight	Poids	Peso	Peso	重量	70 g	
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions	Conditions environnementales	Condizioni ambientali	Condiciones ambientales	环境条件		
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	环境温度	-25...+70 °C	
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage	Temperatura di magazzinaggio	Temperatura de almacenamiento	储存温度	-40...+85 °C	
Relative Feuchtigkeit (keine Betauung)	Relative humidity (non-condensation)	Humidité relative (pas de condensation)	Umidità relativa (senza condensa)	Humedad relativa (sin condensación)	相对湿度 (无冷凝)	≤ 95 %	
Isolationskoordination ¹⁾	Insulation coordination ¹⁾	Coordination de l'isolement ¹⁾	Coordinamento dell'isolamento ¹⁾	Coordinación de aislamiento ¹⁾	绝缘配合 ¹⁾		
Isolationsspannung	Insulation voltage	Tension d'isolement	Tensione di isolamento	Tensión de aislamiento	隔离电压	2.5 kV	
Bemessungsspannung	Rated voltage	Tension nominale	Tensione nominale	Tensión de medición	额定电压	300 V	
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	Degré de pollution	Grado d'inquinamento	Grado de contaminación	污染等级	2	
Überspannungskategorie	Overvoltage category	Catégorie de surtension	Categoria di sovratensione	Categoría de sobretensión	过电压等级	II	

1) Sichere Trennung gemäß EN 61140 / Safety separation according to EN 61140 / Coupure garantie selon EN 61140 / Separazione sicura a norma EN 61140 / Desconexión segura según EN 61140 / 符合 EN 61140 安全隔离

de Entsorgung

Beachten Sie die Hinweise zur sachge-
rechten Entsorgung des Produkts. Die
Hinweise finden Sie auf [www.weidmuel-
ler.com/disposal](http://www.weidmuel-
ler.com/disposal).



en Disposal

Observe the notes for proper disposal of
the product. You can find the notes here:
www.weidmueller.com/disposal.



fr Mise au rebut

Respectez les consignes pour une éli-
mination correcte du produit. Vous pou-
vez trouver les consignes ici : [www.weid-
mueller.com/disposal](http://www.weid-
mueller.com/disposal).



it Smaltimento

Rispettare le indicazioni sullo smaltimen-
to corretto del prodotto. Le indicazio-
ni sono riportate qui: [www.weidmueller.
com/disposal](http://www.weidmueller.
com/disposal).



es Eliminación

Tenga en cuenta las notas del produc-
to acerca de los procedimientos correc-
tos de eliminación. Estas notas están
disponibles aquí: [www.weidmueller.com/
disposal](http://www.weidmueller.com/
disposal).



zh 废弃处置

标记这个符号的产品些产品包含对环境
和人类健康有害的物质。因此，不得将这些
产品放入未分类的城市垃圾中进行处置。
当产品达到使用寿命时，您可将其送回魏
德米勒，我们将对其进行妥善的处置。
请包装好产品，并将它们送到您的分销
商处。