

Technische Änderung zu FieldPower® Energiebusverteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.


1. Ausgangssituation

Das Werkzeug für die FieldPower 5P Unterschale ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen und wird daher ausgetauscht.


2. Technische Änderung

- Innen- und Außenkontur der Unterschale wurden optimiert. Zukünftig können somit vereinfacht Leiterplatten in die Unterschale aufgenommen werden.
- Farbschema der Unterschale leicht verändert. Sichtbarer Glasfaseranteil verringert.

Alte Version



Neue Version



3. Grund der Änderung

Produktverbesserung

4. Verfügbarkeit

Die Umstellung erfolgt sukzessive nach Abverkauf der bisherigen Materialvarianten.

5. Betroffene Artikel

1957580000	FP Box
1440920000	FP BOX DC
1961780000	FP Box FUSE
8000007924	FP BOX FUSE DC
1180300000	FP Box MPB

6. Daten

PCN-Nummer:	PCN-PB40-20190604-00-A
Datum der Veröffentlichung:	04.06.2019
Gültigkeitsdauer:	Bis auf Widerruf
Revisionsnummer:	00-A

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**