

Technische Änderung für PROFINET Leitungen mit angeschlossenem RJ45-Steckverbinder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Produkte aus dem Bereich der PROFINET-Leitungen mit angeschlossenem RJ45-Steckverbinder werden nach einer Übergangszeit geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick

- Art der Änderung:** kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produktverbesserung | <input type="checkbox"/> andere |

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

Austausch des einfließenden RJ45-Steckverbinder

2. Allgemeine Information


Innerhalb der unter Punkt 4 aufgeführten Artikel wurde bisher ein universal RJ45-Steckverbinder eingesetzt. Der neue Steckverbinder ist speziell für den PROFINET-Einsatz designiert.

3. Änderungsdetails

Der Isolierkörper des bisher genutzten RJ45-Steckverbinder war in schwarzer Ausführung.

Bei dem neu eingesetzten RJ45-Steckverbinder wird ein grüner Isolierkörper verwendet.

Die technischen Spezifikationen wie bspw. Bemaßung, elektrische Eigenschaften und Anschlussquerschnitte bleiben identisch.

Bisher einfließender Steckverbinder	Neu einfließender Steckverbinder
WM Art. Nr. 1963600000 	WM Art. Nr. 1132060000 

4. Betroffene Produkte

Alle Längenvarianten der folgenden Stammnummern sind von der Umstellung betroffen.
Die letzten vier Ziffern identifizieren die Kabellänge in Dezimetern.

Artikelnummer	Bezeichnung
104447xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMCSA20-E
105976xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMCAA20-E
110220xxxx	IE-C5DS4VGxxxxMCSA20-E
113461xxxx	IE-C5DS4VGxxxxMCAA20-E
121108xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMSSA20-E
122031xxxx	IE-C5DB4WExxxxMCSA20-E
123038xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMCSA20K0
123475xxxx	IE-C5DS4UGxxxxMBSA20-E
142171xxxx	IE-C5DB4WExxxxA20A20-E
145371xxxx	IE-C5DS4VGxxxxA20MSS-E
200996xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMCSA20K77
203822xxxx	IE-C5DB4HExxxxA20XXX-E
205353xxxx	IE-C5DB4HExxxxMCSA20-E
209820xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMSAA20-E
228053xxxx	IE-C5DB4HExxxxA20A20-E
256222xxxx	IE-C5DS4UGxxxxCMBSA20-E
263399xxxx	IE-C5DD4UGxxxxMCSA20K16
272383xxxx	IE-C5DB4BBxxxxA20XXXK17
290128xxxx	IE-C5DB4BBxxxxMCAA20-X

5. Zeitplan

Die Umstellung wird im **Q3 2023** vorgenommen.

Während der Umstellung kann es zu Mischlieferung kommen, wobei beide Varianten technisch identisch in der Applikation eingesetzt werden können.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und tun alles, um diese Produktumstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, ohne große Auswirkungen auf Lieferzeiten und allgemeine Funktionen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdataen der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Mit freundlichen Grüßen

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

www.weidmueller.com