

de DEUTSCH**en ENGLISH****Sicherheitshinweise**

Diese Montageanleitung ist Teil des Produkts.

- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Montageanleitung weiter.

Diese Montageanleitung richtet sich an den Monteur des Produkts:

- Lesen Sie die Installationshinweise vollständig, bevor Sie das Produkt montieren.

 Die Montage und Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.


! ACHTUNG!**Beschädigung des Produkts**

Eine fehlende Kabelfixierung kann zu Beschädigungen an den Kontakten und Isolierhülsen führen.

- Fixieren Sie die Kabel und beachten Sie die beschriebenen Abstände. Die Kabelfixierung gehört nicht zum Lieferumfang.

Entsorgung

 Beachten Sie die Hinweise zur sachgerechten Entsorgung des Produkts. Die Hinweise finden Sie auf www.weidmueller.com/disposal.

**Kabelfixierung / Cable fixing**


Observe the notes for proper disposal of the product.
You can find the notes here:
www.weidmueller.com/disposal.

**Disposal****de Montageanleitung**
HDC HP MOAL IP68 PLUS ABGH**en Installation instructions**
HDC HP MOAL IP68 PLUS ABGH

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergrasse 26
32758 Detmold, Germany
T +49 (0)5231 14-0
F +49 (0)5231 14-292083
www.weidmueller.com

127443000/01/06.2023




A Befestigungsvariante 1 / Fixing option 1



Vorderansicht / Front view

2x M10

Schraube und Unterlegscheibe / Screw and washer




Rückansicht / Rear view

**B Befestigungsvariante 2 / Fixing option 2**



Vorderansicht / Front view

2x M10 HEXAGON

Schraube / Screw




Rückansicht / Rear view

**C Befestigungsvariante 3 / Fixing option 3**

Vorderansicht / Front view

4 x M6

Schraube / Screw



Rückansicht / Rear view

